

# **danaerospare**



P/N 238D0712-503 S/N A006972

FUEL INLET HOSE ASSY

A/C A320 Condition : OHC




**5000 \$** negotiable

Please contact us for more information :

**DANAEROSPARE - 34 Avenue Léon Jouhaux - 92160 Antony - FRANCE**

**Tél : + (33) 1 46 89 20 19 - AOG : + (33) 6 51 10 80 32 - sales@danaerospare.com**

<b>1. DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE "FRANCE"</b>		<b>2. Form Tracking Number</b> Numéro de repère du Formulaire <b>A0006972/13008692</b>	
<b>3. Form Tracking Number</b> Numéro de repère du Formulaire <b>A0006972/13008692</b>			
<b>4. Approved Organisation Name and Address:</b> Nom et adresse de l'Organisme Agréé <b>BARRY CONTROLS</b>  <b>BARRY CONTROLS AEROSPACE</b> 40, rue Raymond Grimaud 31700 BLAGNAC FRANCE		<b>5. Work Order/Contract/Invoice</b> Bon de commande/Contrat/Facture 12014839 SNECMA <b>A 6951 à A 6979 QEC 920303886</b>	
<b>6. Item</b> 1 FUEL INLET HOSE ASSY 8. Part No/N° de pièce 238D0712-503 9. Qty/Qté 1 10. Serial/Batch No N° série/Lot N/A (A006972) <b>11. Status/Work</b> Etat/Travaux Overhauled		<b>13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:</b> Il est certifié que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués en conformité avec : <input type="checkbox"/> approved design data and are in condition for sale operation données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité. <input type="checkbox"/> non-approved design data specified in block 12 données de conception non approuvées identifiées en case 12	
<b>12. Remarks</b> Remarques TSO : 0 hour Doc : 71-00-17 Rev n°: 18 TSN: Unknown CSN: Unknown CN,AD: N/A Repaired following DRR A0006972.		<b>14a.</b> <input type="checkbox"/> Part-145.A-50 Release to service <input checked="" type="checkbox"/> Other regulation specified in block 12 Autre réglementation précisée en case 12 selon Partie 145.A-50	
<b>13b. Authorised Signature</b> Signature autorisée <del>Signature autorisée</del>		<b>14c. Certificate / Approval Ref. No</b> Numéro d'agrément applicable <b>FR.145.332</b>	
<b>13c. Approval / Autorisation Number</b> Numéro d'agrément d'autorisation <b>531</b>		<b>14e. Date(d.m.y)/(j.m.a)</b> <b>08-Oct-2013</b>	
<b>13d. Name/Nom</b> <b>Corinne BOUILLAUD</b>		<b>14d. Name/Nom</b> <b>Corinne BOUILLAUD</b>	
<b>USER/INSTALLER RESPONSABILITIES / Responsabilités de l'utilisateur/installateur</b> this document does not automatically constitute authority to install the item(s) Ce document ne constitue pas forcément l'autorisation d'installer l'(es) item(s) Where the user/installer works in accordance with regulations of an Airworthiness Authority different than the Airworthiness Authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her Airworthiness Authority accepts items from the Airworthiness Authority specified in block 1. Quand l'utilisateur /installateur travaille selon la réglementation d'une autorité de navigabilité différente de l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que son autorité de navigabilité accepte les items libérés par l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1. Statements 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases the aircraft maintenance record must contain an installation certification issued in accordance with the national regulation by the user/installer before the aircraft may be flown. Les indications portées des cases 13a et 14a ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas le dossier d'entretien de l'aéronef doit contenir une certification d'installation délivrée conformément aux règlements nationaux par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse décoller.			

# BARRY CONTROLS



## Preliminary report

P/N : 238D0712-503

S/N : N/A


ESN : 731865

RCD: A0006972  
OF: 13008704

### Pertinent Data :

Customer: SNECMA  
Part Designation : FUEL INLET HOSE ASSY  
P/N : 238D0712-503 (AE707422-2)  
S/N : N/A  
Engine Model : CFM56-5A  
R/O : 920 303886  
Receiving inspection Date : 10/01/2011

### Remarks:



CMM 71-00-17

Received with bracket & clamps




Preliminary report

RCD: A0006972  
 OF: 13008704

P/N : 238D0712-503

S/N : N/A

ESN : 731865

Item	Discrepancy	Repair instruction(s)	Date	Visa
010	Remove clamps	<p><u>LEVEL 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspection</li> <li>- Pressure test.</li> <li>- Re-certification</li> </ul> <p><u>LEVEL 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Repair : Smooth blending repair</li> </ul>	<p>19/1/12</p> <p>30/08/13</p> <p>30/08/13</p> <p>09 SEP. 2013</p>	<p>GLD</p>   

APPROVAL